


PHOTOS DES ELEMENTS GENERANT DES DEGRADATIONS DES CHAUSSEES ET TROTTOIRS
Février 2023

Partie basse : 94 , chemin de la Rossignole



N°1 : tache d'huile sur le parking près du transformateur, participant à la dégradation du béton bitumineux



N°2 : amoncellement de végétaux au droit du mur du garage de lot n°47 participant à la dégradation du béton bitumineux




N°3 : amoncellement et développement de végétaux au droit du muret de clôture de lot n°46 participant à la dégradation du béton bitumineux



N°4 : amoncellement et développement de végétaux et tache d'huile au droit du muret de clôture du lot n°32 participant à la dégradation du béton bitumineux



N°5 : amoncellement et développement de végétaux au droit du muret de clôture du lot n°23 participant à la dégradation du béton bitumineux



N°6 : amoncellement et développement de végétaux au droit du muret de clôture du lot n°20 participant à la dégradation du béton bitumineux




N°7 : développement de végétaux au droit du muret de clôture du lot n°20 participant à la dégradation du béton bitumineux



N°8 : développement de végétaux et dégradation du béton bitumineux au droit du muret de clôture du lot n°20 et à l'entrée du lot n°21

Partie haute : 222 , chemin des Ferratières



N°9 : amoncellement et développement de végétaux au droit du trottoir et du muret de clôture du lot n°9 participant à la dégradation du béton bitumineux



N°10 : amoncellement de végétaux au droit du muret de clôture du lot n°4 participant à la dégradation du béton bitumineux



N°11 : amoncellement et développement de végétaux au droit du trottoir et du muret de clôture du lot n°5 participant à la dégradation du béton bitumineux